

Frage

R53

Sehr schwergängige Schaltung wenn es kalt ist

Beitrag von „tw21“ vom 13.2.2021, 18:38

Hi Stefan,

das wird so sein wie du vermutest. Da wird wohl Kondenzwasser am Schaltseil sein was ja auch schnell auftauft und alles wieder gut sein lässt.

Die Faltenbälge am Getriebe werden in dem Alter spröde und brechen an der Befestigung. Hier könnte auch mal Wasser reingelaufen sein.

Meine sind da auch defekt. Neu geht da nicht so einfach drüber.

[IMG_4249.JPG](#)

Schau mal in der Mitte übers Getriebe. Dahinter sieht man die Faltenbälge. Davor am Schaltzug ist etwas Schwarzes. Das gehört eigentlich zum Faltenbalg damit das dicht ist. Denke das ist bei jedem so. Wenn der ab geht dann nur Richtung Schalthebel.

Da ich den Krümmer eh noch ausbauen möchte und am Schalthebel auch noch was basteln will kann ich ja mal schauen ob da was geht.

Günter

Grad nochmal richtig geschaut. Da geht auch nix. Bleibt nur neu machen iss aber zu teuer also bleibts