

technisches Problem

Alle

Fehler P0108 Absolutdruck in Ansaugkrümmer- Luftdruck - Eingang hoch

Beitrag von „DelicateField881“ vom 13.3.2021, 13:59

[Zitat von Sascha](#)

Servus!

Ansaugkrümmer glaube ich auch weniger!

Aber das Ansaugrohr! Da bin ich dabei!

[20201101_151418.jpg](#) [20201101_151322.jpg](#)

[20201101_151357.jpg](#) [20201101_151330.jpg](#)

Die Bilder sind vom letzten Sonntag!

Sascha

Alles anzeigen

Wie kann ich im eingebauten ZUstand am besten testen ob der da Falschlucht zieht?