

technisches Problem

R53

## Ausgleichbehälter Kocht über !

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 22.3.2021, 12:14**

komisch, dass die temp in ordnung sein soll. Aber ich dachte auch als erstes gleich an den deckel, als ob der den druck nicht mehr hält