

technisches Problem

R53

Ausgleichbehälter Kocht über !

Beitrag von „Das" S" steht fuer Spass“ vom 22.3.2021, 12:20

Moin

Vielleicht noch ergänzend dazu.

Ich habe mit dem OBD2 Tortque pro die Temperatur überwacht und die 100°C wurden nicht erreicht.

Wobei selbst wenn 100°C erreicht würden, dann sollte doch durch den Druck im System ein Kochen des Kühlwassers verhindert werden.