

Frage

R50

Midland Getriebe 2. Gang schleift bei zu viel Gas

Beitrag von „Andrej1701“ vom 23.3.2021, 17:34

ich habe das Getriebe jetzt voll auseinanderggebaut bis auf die Haupt- und die Nebenwelle.

Das Differential bzw. Die Zähne dieses haben viel Spiel und daher kommt wohl auch das Spiel der Antriebswellen wenn mal die mal wackelt und das kurze einmalige Rucken wenn man Gas gibt.

Dass das Problem bei vielen besteht weiß ich aber ich würde eine Lösung da anstreben da ich wenn ich das Getriebe wieder einbaue,will dass alles dort richtig funktioniert. Lager haben die Zahnräder nicht und ich denke die Zähne werden ein wenig verschlissen sein auch wenn ich keine Späne dort finden konnte. Weil ich meine woher soll das Spiel sonst kommen wenn es kein Lager gibt...

Jemand das selbe Problem gehabt und eine Lösung gefunden?