

**technisches Problem**

**R53**

## **Springt nach Kupplungswechsel nicht an, Anlasser muckt nicht**

**Beitrag von „Sascha“ vom 28.3.2021, 10:03**

Servus!

Hast du das Massekabel (Motor - Karrosserie) auch wieder angeklemt?

Wird gerne beim montieren vergessen!

[Screenshot\\_20210328-100236\\_Chrome.jpg](#)

Sascha