

**technisches Problem**

## **Pulley und Kurbelwellenscheibe von KAVS passen nicht !!**

**Beitrag von „wohlo“ vom 3.4.2021, 18:29**

Hallo Kollegen

Ich habe mir eine Kurbelwellenscheibe 0% und ein Pulley 14% von KAVS bestellt mit einen 1368 Riehmern .

Leider passt dieser Riehmern nicht , er ist viel zu kurz . Vorher bin ich original Riehmernscheibe und 16% Pulley gefahren mit einen 1370 Riehmern. Aber auch dieser 1370 Riehmern passt nicht mehr , ist auch viel zu kurz. Ich denke das die Kurbelwellenscheibe von KAVS falsch graviert wurde und diese viel zu gross ist und dann die Übersetzung gar nicht mehr passt für den Kompressor. Ist sowas schon mal vorgekommen das Riehmernscheiben falsch graviert wurden und weis jemand die abmessungen von Riehmernscheibe und Pulley damit ich nachmessen könnte und vorallem wo wird gemessen auf den Rillen , auf der Spitze oder in der Senke!

LG

Wohlo