

# Pulley und Kurbelwellenscheibe von KAVS passen nicht !!

Beitrag von „wohlo“ vom 3.4.2021, 20:42

[Zitat von Sascha](#)

Servus!

Hier sollte eine "Suche" helfen, da diese Themen bez. Pulley gröÙe, ...  
schon mehrfach besprochen wurde.

Kleines Bsp.:

65,5er Pulley = 100%

56.33 Pulley = 65,5 - 14%

Wenn du dann auch eine Antwort möchtest bez. Crank,  
bräuchten wir das Maß "Durchmesser Rille - Rille".

Sascha

Alles anzeigen

Danke Sascha

Mir ist ein ganz dummer Fehler passiert . Ich habe die untere Spannrolle beim falschen Loch angeschraubt. Im Stirndeckel sind zwei M8 Löcher eines davon versenkt und ich dachte beim Zusammenbau in die Versenkung gehört die Schraube die den Deckel fixiert und versenkt darum das sie an der Spannrolle nicht schleift . Leider ist das nicht so und dadurch war die Spannrolle zu tief und dadurch der Riemen zu kurz . 4h habe ich gesucht um das zu finden !??♂

Aber Danke für die rasche Antwort ?