

technische Frage

R50

Rasseln Getriebeseite

Beitrag von „Seppl2202“ vom 12.6.2018, 17:40

Hallo zusammen,

seit gestern habe ich im warmen Zustand im unteren Drehzahlbereich (bis ca 2000 Umdrehungen) ein Rasseln auf der linken Seite. Ob es bei höheren Drehzahlen auch da ist weiß ich nicht, ich weiß nur dass es im ausgekuppelten Zustand und im Neutralgang weg ist.

Kennt das jemand?

Viele Grüße