

technische Frage

R53

Frage zum Schwingungsdämpfer

Beitrag von „MichaelR50s“ vom 11.4.2021, 11:11

Hallo zusammen

Habe eine frage an die Profis

Mir ist gestern beim Schrauben aufgefallen das am Schwingungsdämpfer zwischen Auflage Fläche vom Riemen und dem Gewicht außen ein kleiner Spalt ist ,

jetzt weiß ich leider nicht ob das so gehört oder nicht ?

Habe im Teilleastbereich leichte geräusche wo sehr schwierig einzuordnen sind hatte es bis jetzt auf die umlenkrolle geschoben da diese noch nicht erneuert wurde .

[IMG_1048.jpg](#)