

Frage

R50

Weihnachtsbaum nach Tausch des ABS-Sensors

Beitrag von „BlackShape1547“ vom 2.5.2021, 16:37

Nachdem nach Tausch eines vorderen Radlagers das ASC beim ersten Anfahren nach Start eingriff habe ich Sensor ausgebohren müssen und getauscht. Seit der Testfahrt leuchtet nun die ABS-Leuchte ! Ist der neue Sensor defekt ? Wie kann ich diesen messtechnisch prüfen ? Beim Versuch Fehler aus der OBD mit meinem Bluetooth-Adapter Smartphone auszulesen kommt keine Fehlermeldung. Sind Fehler aus dem ABS nicht in der OBD hinterlegt ?