

technisches Problem

R53

Fehlercode

unbekannt

->

## Begrenzung der Leistung

Beitrag von „Das" S" steht fuer Spass“ vom 3.5.2021, 10:26

Moin moin

Einfach aus eigener Erfahrung ohne den Fehlercode zu kennen.

Ich hatte ein ähnliches Problem (ohne Reifendruckkontrollleuchte)

Hatte auch Leistungsverlust ab ca. 3000U/min. Und der Fehler war nach Neustart auch verschwunden. Dazu hatte ich aber auch keine Leistung. (fühlte sich an wie ein 60PS)

Ich hatte Fehler P0108 MAP Sensor. ([schau mal hier im Forum](#))

Unser kleine hat zwei davon beide sind unterschiedlich sollte man nicht vertauschen.

Fehler bei mir war letztendlich ein dichter KAT.

Aber nur eine Vermutung.

Gruß

Timo