

technisches Problem

R53

Nach

Kaltstart

schlechte

## Gasannahme

Beitrag von „Sascha“ vom 11.5.2021, 19:45

Servus!

War dieses Verhalten auch schon vor dem Benzinfilterwechsel?

Könnte mir vorstellen, dass beim wechseln nicht alles dicht ist.

Oder das die Düsen (Dichtungen, ...) nimmer fit sind, ...!

Sascha