

Drosselklappen und Absolutdruck Fehler (GEISTERFEHLER)

Beitrag von „PaulisPapi“ vom 30.5.2021, 22:12

Bitte schreibt mal, ob ihr auch schon irgendwelche "Geisterfehler" aufgrund geringer Bordspannung hattet.

Im Netz fand ich lediglich zu einer älteren BMW Baureihe was evtl. Vergleichbares.