

technisches Problem

R53

Auch die neue Lichtmaschine lädt nicht?

Beitrag von „YW8888“ vom 17.6.2021, 21:00

Hi zusammen, da mir neulich nach einer schnelleren Tour auf einmal die Rote Batterielampe anging, und dann die Servo ausfiel, habe ich im Rahmen einer größeren Wartung eine nagelneue Lima eingebaut. Mit der neuen Lima ging die Batterielampe aus und auch die Servo nahm wieder die Arbeit auf. Jetzt bin ich nach meiner Wartung eine Runde ums Dorf gefahren und jetzt ist die rote Batterielampe wieder an !!! Servo fällt aus, Batterie wieder leer. Nach 3 km geht ja eine Lichtmaschine nicht kaputt, habt ihr einen Tipp was es sein kann? 🤔 🤔