

# Schwingung nach tieferlegen

**Beitrag von „tw21“ vom 22.6.2021, 05:30**

Hi Ralph,

100-130 könnte auch am Auswuchten liegen oder die Zentrierung der Felgen.

Ich hatte mir mal Billigteile besorgt die nicht wirklich zentriert haben. Das wäre jetzt mal die einfachste Lösung.

Günter