

technisches Problem

R53

## Zieht beim beschleunigen nach links

**Beitrag von „Andre 1204“ vom 23.6.2021, 11:58**

Hallo, vielleicht hat von euch schon mal jemand das Problem gehabt, das der kleine beim Gas geben nach links zieht?? Besonders merkbar ab 100 und sobald man vom Gas geht geht er leicht nach rechts. Hab noch nichts gefunden was nicht stimmt.