

technisches Problem

R53

Zieht beim beschleunigen nach links

Beitrag von „LingeringFire423“ vom 23.6.2021, 13:52

Ich meine das Phänomen hatte ich auch mal gehabt und am Querlenker war der Kugelkopf der in den Achsträger reingeschraubt wird stark ausgeschlagen. Schau da doch mal als erstes nach.

Ist die Nummer 13 auf dem Bild

Gruß Marcel

[99832_2.jpg](#)