

technisches Problem

R53

Zieht beim beschleunigen nach links

Beitrag von „Andre 1204“ vom 23.6.2021, 14:43

Die sind fest, hab nur gerade gesehen das der Querdenker rechts nen cm weiter aus dem Lager schaut als der linke.