

Frage

R50

## Mini One R50 vor 07/2004 Schleifen bei nicht betätigte Kupplung

Beitrag von „Kuhpa“ vom 16.7.2021, 11:49

An unserem R52 hab ich auch ein neues Ausrücklager eingebaut, das hat wie Sau geeiert/gequietscht im Leerlauf , nach paar 100 Kilometern wars dann weg...