

Frage

R50

## Mini One R50 vor 07/2004 Schleifen bei nicht betätigte Kupplung

Beitrag von „Andrej1701“ vom 16.7.2021, 19:43

Moin,

Ich kam auf die Theorie dass es vielleicht die Hauptwelle vom Getriebe sein kann..

Denn wenn die Kupplung nicht getreten wird dann dreht sich das Ausrücklager ja auch nicht und hat keinen Kontakt.

Die Hauptwelle dreht sich aber dann