

technisches Problem

R53

Fehlercode P0302

Beitrag von „Sascha“ vom 9.8.2021, 11:20

Servus!

Ich glaube hier hat sich ein Ventil verabschiedet!

Mehr nach deinem Kompressions-Test.

Sascha