

technisches Problem

R53

Fehlercode P0302

Beitrag von „Das" S" steht fuer Spass“ vom 9.8.2021, 12:00

Moin

Ich befürchte auch.

Sollte ich, wenn es so ist das ein Ventil hinüber ist, gleich den Kopf tauschen ?

Oder reicht es wenn ich die Ventile Tausche ? also alle ja nach Seite (Einlass/ Auslass)

Gruß

Timo