

technisches Problem

R50

Airbag-Warnleuchte

Beitrag von „early model“ vom 26.8.2021, 08:27

Hallo an die Elektroniker unter euch!

Die Airbagwarnleuchte glimmt und die Fehlerauslese zeigt „Seitenairbag rechts“ an. Nun habe ich schon oft gelesen, dass Stecker und Kabel bei älteren Minis das Problem sind. Wie kann ich systematisch vorgehen?

Vielen Dank 🙏