

## R53 Klapperendes Hitzeschutzblech

Beitrag von „SCooper“ vom 9.7.2018, 20:08

[Zitat von GP Manuel](#)

Auspuffanlage ist nicht richtig ausgerichtet.

Ich hab bei meinem Mini z.B. das Hitzeblech unter der Batterie weg aber man kann auch die Verbindungsschrauben benutzen.

Doch, die ist richtig ausgerichtet. 😞 Ich hatte ab Vorschalldämpfer schon alles zig mal ab und versucht neu auszurichten. Leider ohne Veränderung. Die passt einfach nicht gut... 🙄