

technisches Problem

R53

Neues Radio mit HK Verstärker gibt kein Ton

Beitrag von „Harry-Q“ vom 11.9.2021, 15:36

Habe gerade das alte original Radio durch ein Android Radio ersetzt. Da ich ein HK System habe, habe ich auch den passenden Adapter eingebaut. Alles funktioniert nur es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Es lassen sich auch die Tasten programmieren. Ich habe den Verdacht, dass ein Remote Signal vom Radio zum HK fehlt und sich nicht einschaltet. Wo kann ich das hinten am Verstärker testen?

Harald