

**technisches Problem**

**R53**

## **Neues Radio mit HK Verstärker gibt kein Ton**

**Beitrag von „Harry-Q“ vom 11.9.2021, 19:01**

Hat sich erledigt. Beim Radio Stecker war ein PIN nicht vorhanden. Der Remote Kabelzipfel war lose im Kabelbaum versteckt. Nach dem Verbinden hat es sofort funktioniert.

Harald