

technische Frage

R53

## 0234/1237 Ladedruck

**Beitrag von „Molo456“ vom 19.9.2021, 14:31**

Hallo zusammen,

bei mir ist momentan die MKL am leuchten.

Kurz Mal ausgelesen spuckt er mir folgende Fehlermeldungen aus.

Ist jedoch kein Leistungsabfall bemerkbar.

[IMG\\_20210911\\_192735.jpg](#)

Denke es ist der Saugrohr-Druckfühler fritte (12140872648) über dem Kühlwasserthermostat.  
Lieg ich da richtig?

Und lieber original BMW geholt (90€) oder von Febi/NGK (~40€)?

LG Moritz