

Beitrag von „Sturmflamme“ vom 10.7.2018, 17:44

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Armaturenbrett bzw. genauer gesagt mit dem hinteren Teil, der an der Windschutzscheibe ist.

Ich kann dabei nicht genau sagen, ob das Problem da war, als ich das Auto gekauft habe oder erst nachdem Carglass die Windschutzscheibe wegen Steinschlag gewechselt hat.

An einem ruhigen Tag hatte ich mal da bisschen abgebaut aber für mich sieht das so aus, als könnte ich da nichts machen. Das Armaturenbrett ist rechts von der Mitte etwas verbogen (sieht so aus, als wären Clips nicht in ihrer Fassung) und diese schlägt bei der Fahrt immer gegen die Scheibe.

Anbei sind paar Bilder, die euch hoffentlich mein Problem aufzeigen können.

[20180305_172350.jpg](#)

Rechts von dem "Nippel" hebt sich das Plastik ab.

[20180305_172337.jpg](#)

[20180305_172410.jpg](#)

Eine einfache, aber natürlich hässliche Lösung wäre, wenn ich zwischen Plastik und Windschutzscheibe etwas dazwischenstecke. Aber ihr könnt es bestimmt verstehen, dass das nicht die Musterlösung sein kann.