

Frage

R53

Ölfilter richtig einbauen

Beitrag von „Hochlandrind“ vom 25.9.2021, 07:25

Hi Baumschubser,

danke für die schnelle Antwort.

Originalen Filter beim freundlichen geholt, eingebaut, warmgefahren, rote Lampe bei Standgas.

Hab nochmals gesucht, aber mit dem Bypass nicht wirklich was gefunden. Ich hoffe, dass ich heute mal in Ruhe dazukomme, den Eintrag zu finden.

Werde jetzt mal versuchen, den Druck zu messen, und sehen, was dabei das Ergebnis ist.

Grüße

Sven