

technisches Problem

R53

Armaturenbrett

Beitrag von „Sturmflamme“ vom 11.7.2018, 14:54

Ist auch meine Befürchtung, dass das nur über die Frontscheibe zu beheben ist (Gibt es hier jemanden, der hobbymäßig Frontscheiben austauscht?).

Hätte ja sein können, dass hier jemand doch noch einen Geheimitipp hat.

Jedenfalls baue ich die kompletten Armaturen nicht aus. Vorher stecke ich irgendwas zwischen Scheibe und Plastik und dann klappert das nicht mehr.