

technisches Problem

R53

## Überdruck Im Kurbelgehäuse

Beitrag von „MiniUser“ vom 10.10.2021, 21:36

Hab gerade den Kopf runtergemacht. Die Nockenwelle ist am Ende. Die Kolben kommen Ende der Woche raus, dann sehen wir weiter.

Gibt es die Rollen der Kipphebel einzeln ?