

technische Frage

R53

## Steuerkette/Gleitschiene defekt

Beitrag von „MikeM“ vom 24.10.2021, 21:46

Aktuell hat er laut Tacho 194xxx runter, komplett neu Aufbauen ist finanziell ja auch recht teuer, vor 60tsd hat der Motor laut Vorbesitzer neue Kolbenringe und eine Zylinderkopfdichtung bekommen. Nur die Kette hat BMW nicht gewechselt 😞