

technisches Problem

R52

Schlechte Gasannahme nach

Kaltstart

Beitrag von „tm1964“ vom 29.10.2021, 09:48

Hallo Zusammen,

ich habe ein ähnliches Problem wie im Thread [Nach Kaltstart schlechte Gasannahme](#) beschrieben, allerdings ohne Benzingeruch.

Nach dem Kaltstart nimmt der Kleine schlecht Gas an, wie so ein alter Vergasermotor. Bis richtig zum Verschlucken, wenn er warm ist ist es besser bis weg.

R52 Cooper S, EZ 06/2006, Laufleistung 129000KM

Kann es eventuell die Drosselklappe sein? Wie äußert sich dieses Problem?

Viele Grüße

Thomas