

technisches Problem

R52

Schlechte Gasannahme nach Kaltstart

Beitrag von „SCooper“ vom 29.10.2021, 14:44

Genau so geht es mir auch.

Nach dem Anschmeißen braucht der Kleine gerne mal ein paar Sekunden um sich zu sortieren.

An ein Losfahren ist da nur sehr schwer zu denken.

Kann aber bei mir auch an der verbauten Nockenwelle liegen, aber genau weiß ich es nicht.

Hier mal ein Video:

<https://youtu.be/7ifN3Ctud70>