

**Beitrag von „Spielkind“ vom 7.11.2021, 15:09**

Hallo Mini-Fans und Experten,

Am Motorkabelbaum vom W11 befindet sich auf PIN 4 (großer runder Stecker vorne links im Motorraum) ein rot/schwarzes Kabel. Am Fahrzeugkabelbaum (ehemals R52 m. W10) gibt es dieses Kabel an der Position leider nicht. Somit scheint ihm hier irgendwas zu fehlen. Er springt (wie zu erwarten) nicht an und die die Kerzen sind knochentrocken und völlig geruchsneutral. Es scheint also keine Einspritzung zu erfolgen. Vermutlich gibt es hier einen Zusammenhang. Nun meine Frage an euch, hat jemand ne Idee welche Funktion dieses rot/schwarze Kabel hat? Gibt es einen Schaltplan, der das Rätsel lösen könnte? Bin für jeden Ansatz dankbar! Wenn ich noch Infos liefern kann, die zum lösen des Rätsels beitragen könnten, fragt bitte.

Schonmal danke fürs lesen und evtl. helfen!

Grüße, Ronny