

**Beitrag von „LingeringFire423“ vom 13.11.2021, 15:28**

Könnte auch sein das es von den Kipphebeln kommt, dort sind so kleine (ich nenne sie mal Hülsen) zwischen den Hydros und den Ventilen drauf. Da ja alles neu rein gekommen ist und beim Einbau der Kipphebelwellen es schon mal passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Sie sind Kippebelseitig befestigt. Auf jeden Fall mal den Ventildeckel abmachen. Dort wirst du wahrscheinlich sehen wo dein Geräusch herkommt. Kette checken ob sie gespannt ist und ob die 16 Hülsen noch alle vorhanden sind. Sollte eine fehlen könnte dass dein Geräusch sein da du dann eventuell einen Luftspalt zwischen hydro und Ventil hast und das dann ein schön schlagendes Geräusch macht.