

Frage

R53

## Schaltseile

**Beitrag von „Gelo“ vom 30.1.2022, 11:17**

moin,

hab schon wieder ne Frage. So is das leider wenn man das erste mal den Motor wechselt. Bitte um Verständnis.

Beim Motoreinbau habe ich bemerkt, dass ich ein Problem mit den Schaltseilen habe.

Diese sind zwar noch völlig ok, aber die Faltenbälge an den vorderen Enden zerbröseln sobald man sie berührt.

Natürlich gibt es die Faltenbälge nicht einzeln, die Schaltseile müssen komplett getauscht werden. 🤔

Oder hat jemand da eine andere Idee? 🙄

Falls ich die Seile komplett tausche - muss dann nicht die Schaltung neu eingestellt werden?

Wenn ja - wie macht man das am besten?

Hab dazu mit Hilfe der Suchfunktion nix gefunden...