

Info

R50

Erfahrung Ulter Sportauspuff R50

Beitrag von „Dr. Strom“ vom 30.1.2022, 14:00

[Zitat von daniel_one](#)

Das Stück Rohr was schon an dem ESD dran ist fällt leicht nach unten ab, das Stück was vom Auto kommt, kommt aber gerade an.

Kannst du nicht das Rohrstück vom ESD abflexen und wieder gerade anschweißen, sodass der Übergang passt?

Gruß Frank