

Frage

R50

Ersatz Radio Antenne 6920279-01

Beitrag von „GerdF“ vom 12.2.2022, 17:17

Nach meiner eigenen Erfahrung brauchst Du auf jeden Fall eine aktive Antenne mit separatem Stromanschluss, sonst kein Empfang. Mein Radio hatte allerdings Strom auch bei ausgebaute Antenne...