

technisches Problem

R50

Erneut Kettenspanner rasseln.

Steuerkette ?

Beitrag von „Sascha“ vom 14.2.2022, 15:45

Servus!

Hmmm!

Die Schienen wurden getauscht aber nicht die Kette?

Hab ich das jetzt richtig gelesen?

Warum dann nicht auch gleich die Kette?

Kommt es wirklich von der Kette oder doch vielleicht

von den Hydrostößel?

Sascha