

technisches Problem

R50

Erneut Kettenspanner rasseln.

Steuerkette ?

Beitrag von „daniel_one“ vom 14.2.2022, 16:16

Mahlzeit,

Leider ja...Beim letzten mal musste ich unter Zeitdruck arbeiten und mir hat auch das Werkzeug gefehlt um den unteren Kettenkasten aufzumachen bzw. Die Riemenscheibe abzuziehen, so dass ich nur die Schienen gemacht habe. 🙄

Das Rasseln klingt identisch wie beim letzten Fred den ich erstellt und oben im Beitrag verlinkt habe. Ich kann aber gerne nochmal ein neues Video machen.

Penetrantes rasseln hinten links aus der Ecke Richtung Kettenspanner, kein Hydroklackern aus dem oberen Bereich.

Meine Vermutung ist, dass die Kette mittlerweile so lang ist, das der Spanner mit zu geringem Öldruck es nicht mehr schafft die Kette richtig zu spannen, erst bei erhöhter Drehzahl oder im Kaltstart dickem Öl.

Grüße