

technisches Problem

R53

Koppelstange und Spurstange berühren sich

Beitrag von „Balu“ vom 19.2.2022, 12:54

Ist vielleicht der stabi nicht ganz mittig?