

Frage

R53

## Verstärker oder LS defekt?

**Beitrag von „Msth“ vom 2.3.2022, 17:24**

Hi Kay, bei meinem wars ähnlich. Da hat sich die Verklebung vom Magnet gelöst. An den bestellten Gebrauchtteil Dito. Ist leider irreparabel.

Ich hab mir dann neue LS ausm Zubehör geholt.

Grüße Mo