

**technisches Problem**

**R53**

## **ABS, etc . leuchtet nach Radnabentausch, Delphi Sensor bereits verbaut - hilft leider nicht**

**Beitrag von „Alpina1306“ vom 26.3.2022, 10:21**

Moin zusammen,

unser r53 will nicht.

Wir haben Antriebswellen und Radlager getauscht (beides SKF) danach leuchtete die ABS, Reifendruck und DSC Lampe.

Im Forum gibt es ja einige Einträge, also einen neuen Delphi Sensor gekauft. Vorne Links

Der alte war nicht auf normalem Weg zu entfernen und ich habe ihn kurzerhand ausgebohrt.

Fehlerspeicher gelöscht, Lampen aus, nach 20m wieder an. Ich benutze einen I-carsoft.

Fehler: Raddrehzalsensor unplausiebles Signal.

Das kann doch kaum sein, das der neue Sensor kaputt ist.

Ist der Fehler im Radlager, bzw. in der Nabe zu suchen?

Danke für Input.

Grüße

Alpina