

**technisches Problem**

**R53**

## **ABS, etc . leuchtet nach Radnabentausch, Delphi Sensor bereits verbaut - hilft leider nicht**

**Beitrag von „Maik96“ vom 26.3.2022, 11:02**

Ich hatte letztens ein gleicher fall.

Da könnte ich den fehler nicht löschen mit der icarsoft i910 auch nicht nachdem ich den sensor getauscht habe.

Mit INPA dann versucht und den Fehler löschen kunnen. Ich hatte aber ein original MINI sensor verbaut. Kumpel von mir hatte schon mal problemen mit aftermarket sensoren (kann mich aber nicht erinnern welche marke).