

Frage

R53

## Mini Cooper S R53 Airbag Kontrollleuchte aufgrund von Batterie

Beitrag von „Sportmeme“ vom 26.3.2022, 15:46

Ich hatte mal das vor paar Jahre.

Müsste den gesamte pluskabel von vorne bis hinten wechseln. Schuld war irgend eine Trennpatrone die den Pluskabel trennt beim unfall, ist direkt auf dem Kabel gleich an Pluspol Batterie.