

technische Frage

R50

## 1,6i 90PS Güllerpumpe tickert und nagelt manchmal kurz

Beitrag von „battlecore“ vom 6.4.2022, 19:26

Ja also das Problem taucht einmal die Woche ungefähr nach dem Motorstart auf.

152000km, 2006er

Wenn ich den Motor laufen lasse geht es nach ein bis zwei Minuten von allein auf einmal vollständig weg. Es wird nicht erst leiser oder weniger, es ist plötzlich weg.

Beim letzten Mal hab ich den Motor wieder ausgemacht, dann neu gestartet und dann war das Geräusch weg.

Kettenspanner soll angeblich neu gemacht worden sein...irgendwann beim Vorbesitzer... Im Wartungsheft steht seit Jahren nix neues drin.

Mein Verdacht ist momentan das der Öldruck zu spät kommt. Aus welchen Gründen auch immer. Öldruckleuchte geht aber nicht an.

Als Ursache vermute ich son bisschen die Ventile im Ölfilter, Rücklaufsperrventil oder Bypassventil vielleicht.

Erst dachte ich an Hydrostößel. Wenn das Baumarkt-Öl zu lang nicht gewechselt wurde kann sich da mehr Schlamm als nötig drin sammeln und bis das da mit Ölwechseln mal wieder raus ist dauerts ja auch.

Aber da dies Geräusch selten auftritt kann es das ja nicht sein. Der Kettenspanner eigentlich auch nicht. Das sind ja halt keine Teile die sich überlegen das sie mal losrappeln und dann mal nicht.

Im Video steigt an ein paar Stellen etwas Dampf auf. Das war zufällig direkt nach dem waschen.

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=oHLo7yxbNsw>