

Beitrag von „JCWJOGI“ vom 9.4.2022, 03:32

Servus Sascha,

Danke für Deine Nachricht.

Mein Problem liegt in der Rahmendichtung...

Diese hat sich über dem Fahrerbereich, und auch in der Rundung abgesenkt und ist auch nicht mehr richtig dicht.

Also muss die schon mal neu gemacht werden....

Und da ich annehme dass ich die Glaseinsätze dafür ausbauen muss sollte ich dann nicht die anderen gleich mit ersetzen?

Wäre dann ein "Abwasch" ..,

Hilfreich wäre für die ganze Aktion irgendein Plan wie was in welcher Reihenfolge usw. angegangen werden muss...

Wo die Schrauben zum Dachausbau sind und wie die Dachhälften raus gehen weiss ich leider auch nicht...

Am einfachsten wäre halt ein schönes PDF file anhand dessen man sich step by step vorwagen könnte....

Beste Grüße

Jörg