

technische Frage

R53

Keilrippenriemen Quietscht

Beitrag von „Kuhpa“ vom 9.4.2022, 13:11

Ev. liegt es am Ausrichten der Lima bzw. schlechter Flucht der Limarolle zu den anderen...

Könnte auch den rasanten Verschleiß des Riemens erklären,